



Dimiana D. S.
Publicado no site da Prefeitura
Municipal

10/08/2023
Secretaria Municipal de
Comunicação

NOTIFICAÇÃO 03/2023

NOTIFICANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.429.209/0001-14, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, o Sr. **ALEXANDRE DE JESUS ASSIS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 4.518.621, inscrito no CPT sob n.º 979.819.151-04.

NOTIFICADA: **CONSTRUTORA AR+H EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.507.508/001-08, estabelecida na Quadra 26 SN LOTE 35, PARQUE SANTO ANTÔNIO, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GOIÁS, representada neste ato pelo seu representante legal o Sr. Hereules Costa, brasileiro, portador da cédula de identidade n.º 1.878.519 SSP-DF, CPF n.º 742.336.371-53 residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio do Descoberto - Goiás.

Pela presente NOTIFICAÇÃO, e na melhor forma de direito, fica a empresa **CONSTRUTORA AR+H EIRELI**, acima qualificada, NOTIFICADA nos seguintes termos:

Conforme vistoria realizada no dia 08 de agosto de 2023, as informações e apontamentos são de autoria do Fiscal do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Engenheiro Ronaldo Adilson, e o relatório fotográfico foi elaborado de acordo com a orientação do mesmo. Empreendimento este que se referente ao Contrato n.º 054/2022, que tem como objeto **Contratação de empresa para a execução de obras de construção do Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM**, fica a empresa notificada para sanar as seguintes pendências:

1. Reparo do Piso de Granitina e Rodapé: Em vistoria, foi verificado irregularidades no piso de granitina e no rodapé, conforme relatório fotográfico em anexo. É fundamental que essas correções sejam feitas para assegurar a integridade e a estética das áreas.
2. Reparo da Porta do DML: Foi constatado que a porta do Depósito de Materiais de Limpeza (DML) não foi executada com a boneca mínima de 10 cm, conforme indicado no projeto. Solicitamos que essa correção seja realizada de acordo com as diretrizes estabelecidas.
3. Limpeza das Esquadrias: É necessário realizar uma limpeza minuciosa das esquadrias para garantir seu funcionamento adequado e sua aparência impecável.
4. Rejuntamento nas Áreas com Revestimento Cerâmico: Observamos que há áreas onde o rejuntamento nos revestimentos cerâmicos não foi realizado. Ordenamos que realize a execução do rejuntamento conforme o projeto.
5. Substituição do Alisar no Sanitário de Serviço: Identificamos que o alisar no sanitário de serviço está danificado. Ordenamos que seja substituído de acordo com as normas.
6. Limpeza da Cobertura, Calha e Área da Caixa d'Água: É necessário realizar uma limpeza abrangente da cobertura, das calhas e da área da caixa d'água para garantir seu bom funcionamento e prevenir danos futuros.
7. Fixação do Telhamento na 2ª e 5ª Onda: Observamos que a fixação do telhamento nas 2ª e 5ª ondas não foi realizada conforme o projeto. Solicitamos que essa fixação seja executada de acordo com as especificações para garantir a integridade e a estabilidade do telhado.

AA



8. Execução dos Acabamentos na Pingadeira da Platibanda: Solicitamos a conclusão dos acabamentos com argamassa na pingadeira da platibanda, assegurando a qualidade e a prevenção de infiltrações. Ressaltamos que deverá também ser feito a limpeza das canaletas da pingadeira.

Fica **notificada** a apresentar justificativa plausível para o atraso de conclusão de obra, devendo ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto - Goiás, ou encaminhada via e-mail assistenciasociaisad@gmail.com, no prazo de 1 (dia) uteis a partir do recebimento desta notificação/e ou sua publicação no portal oficial do município.

Fica **notificada** a empresa também para entregar a obra concluída em sua totalidade, visto que se trata da última medição, até o dia 19 de agosto de 2023, considerando que o prazo vigente de execução estabelecido em contrato e posterior prorrogado em termo aditivo se findou no final do mês de maio de 2023.

Saliento, que o não atendimento dos prazos estabelecidos desta notificação, ocasionará na rescisão unilateral do Contrato nº 054/2022 e aplicação das sanções administrativas artigos 66, 86 e 87, IV, da Lei n.º 8.666/93, ou seja, poderá tornar-se inidônea.

Desta forma notifico pela terceira vez a empresa, considerando que a mesma não atende os padrões mínimos de aceitação de serviços executados e por não apresentar justificativa pelo atraso no cronograma estabelecido para conclusão da obra.

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO, 10 de agosto de 2023.

Sendo o que me cumpria, aguardamos providências urgentes.

Atenciosamente,

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 07.429.209/0001-14
ALEXANDRE DE JESUS ASSIS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 1

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER – CRAM. **Emissão:** 09/08/2023

Descrição: FALHAS DA EXECUÇÃO

Local: SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GOIÁS



Endereço: QUADRA 91ª – LOTE 02-C1 - CENTRO

Autor: THIAGO TAVARES VIANA



CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM
 SANITÁRIO SERV.
Foto: 001
Data: 08/08/2023


CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM
 DML
Foto: 002
Data: 08/08/2023



CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM
 DML
Foto: 003
Data: 08/08/2023

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM
 TODOS OS AMBIENTES QUE POSSUEM REVESTIMENTO CERÂMICO
Foto: 004
Data: 08/08/2023

Dimas
 Publicado no site da Prefeitura Municipal
 10/08/2023
 Secretaria municipal de Comunicação





PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



	
<p>Latitude: -15,950622 Longitude: -48,265739 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	<p>Latitude: -15,950638 Longitude: -48,265714 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODOS OS AMBIENTES QUE POSSUEM REVESTIMENTO CERÂMICO</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODOS OS SANITÁRIOS</p>
<p>Foto: 005</p>	<p>Foto: 006</p>
<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>
<p>NÃO FOI EXECUTADO EM TOTALIDADE O REVESTIMENTO "REJUNTE" DOS AMBIENTES QUE POSSUEM CERAMICA, DEVERÁ SER EXECUTADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES.</p>	<p>TODOS OS SANITÁRIOS ESTÃO SUJOS, DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA E DESINFETAÇÃO COM PRODUTO ADEQUADO.</p>



	
<p>Latitude: -15,950620 Longitude: -48,265757 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	<p>Latitude: -15,950620 Longitude: -48,265757 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODOS AMBIENTES</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODOS AMBIENTES</p>
<p>Foto: 007</p>	<p>Foto: 008</p>
<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>
<p>RODAPE OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ SER FEITO O SERVIÇO.</p>	<p>RODAPE OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ SER FEITO O SERVIÇO.</p>





PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



 <p>Latitude: -15.950586 Longitude: -48.265726 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	 <p>Latitude: -15.950586 Longitude: -48.265726 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM TODOS AMBIENTES	Foto: 009	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM TODOS AMBIENTES	Foto: 010
RODAPÉ OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ SER FEITO O SERVIÇO.	Data: 08/08/2023	RODAPÉ OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ SER FEITO O SERVIÇO.	Data: 08/08/2023

 <p>Latitude: -15.950586 Longitude: -48.265726 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	 <p>Latitude: -15.950586 Longitude: -48.265726 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM TODOS AMBIENTES	Foto: 011	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM TODOS AMBIENTES	Foto: 012
RODAPÉ OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ SER FEITO O SERVIÇO.	Data: 08/08/2023	RODAPÉ OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ SER FEITO O SERVIÇO.	Data: 08/08/2023



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À
MULHER - CRAM
 TODOS AMBIENTES

Foto: 013

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À
MULHER - CRAM
 TODOS AMBIENTES

Foto: 014

RODAPÉ OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ
 SER FEITO O SERVIÇO.

Data: 08/08/2023

RODAPÉ OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ
 SER FEITO O SERVIÇO.

Data: 08/08/2023



CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À
MULHER - CRAM
 TODOS AMBIENTES

Foto: 015

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À
MULHER - CRAM
 TODOS AMBIENTES

Foto: 016

RODAPÉ OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ
 SER FEITO O SERVIÇO.

Data: 08/08/2023

RODAPÉ OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ
 SER FEITO O SERVIÇO.



Data: 08/08/2023





PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



	
<p>Latitude: -15.960603 Longitude: -48.265723 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	<p>Latitude: -15.960603 Longitude: -48.265723 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODOS AMBIENTES</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODAS AS ESQUADRIAS</p>
<p>Foto: 017</p>	<p>Foto: 018</p>
<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>
<p>RODAPÉ OU GRANITINA COM DEFEITO, DEVERÁ SER FEITO O SERVIÇO.</p>	<p>TODAS AS ESQUARIAS ESTÃO SUJAS, COM RESTOS DE MASSA E COM RESPIGOS DE TINTA, DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA MISUCIOSA, AFIM DE EVITAR RISCOS.</p>



	
<p>Latitude: -15.960603 Longitude: -48.265723 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	<p>Latitude: -15.960603 Longitude: -48.265723 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODAS AS ESQUADRIAS</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODAS AS ESQUADRIAS</p>
<p>Foto: 019</p>	<p>Foto: 020</p>
<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>
<p>TODAS AS ESQUARIAS ESTÃO SUJAS, COM RESTOS DE MASSA E COM RESPIGOS DE TINTA, DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA MISUCIOSA, AFIM DE EVITAR RISCOS.</p>	<p>TODAS AS ESQUARIAS ESTÃO SUJAS, COM RESTOS DE MASSA E COM RESPIGOS DE TINTA, DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA MISUCIOSA, AFIM DE EVITAR RISCOS.</p>






PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



 <p>Latitude: -15.950633 Longitude: -48.265734 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM.</p>	 <p>Latitude: -15.950631 Longitude: -48.265711 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM.</p>		
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODAS AS ESQUADRIAS	Foto: 021	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODAS AS ESQUADRIAS	Foto: 022
TODAS AS ESQUARIAS ESTÃO SUJAS, COM RESTOS DE MASSA E COM RESPIGOS DE TINTA, DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA MISUCIOSA, AFIM DE EVITAR RISCOS.	Data: 08/08/2023	TODAS AS ESQUARIAS ESTÃO SUJAS, COM RESTOS DE MASSA E COM RESPIGOS DE TINTA, DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA MISUCIOSA, AFIM DE EVITAR RISCOS.	Data: 08/08/2023

 <p>Latitude: -15.950650 Longitude: -48.265707 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM.</p>	 <p>Latitude: -15.950648 Longitude: -48.265808 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM.</p>		
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM TODAS AS ESQUADRIAS	Foto: 023	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM FUNDO DO LOTE	Foto: 024
TODAS AS ESQUARIAS ESTÃO SUJAS, COM RESTOS DE MASSA E COM RESPIGOS DE TINTA, DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA MISUCIOSA, AFIM DE EVITAR RISCOS.	Data: 08/08/2023	LOCAL VISIVELMENTE SUJO, FALTA LIMPEZA DE MATERIAL SEM USO, PORTÃO NÃO FOI PINTADO, MURO DO FUNDO NÃO ATENDE SUA ALTURA MINIMA DE 2.5 METROS, MARQUISE FORA DE ESQUADRO, DEVERÁ SER CORRIGIDO CONFORME APONTAMENTOS.	Data: 08/08/2023



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



7

<p>Altitude: 15.850641 Longitude: -48.265810 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	<p>Altitude: 15.850641 Longitude: -48.265810 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM FUNDO DO LOTE</p>	<p>Foto: 025</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM FUNDO DO LOTE</p>	<p>Foto: 026</p>
<p>LOCAL VISIVELMENTE SUJO, FALTA LIMPEZA DE MATERIAL SEM USO, PORTÃO NÃO FOI PINTADO, MURO DO FUNDO NÃO ATENDE SUA ALTURA MÍNIMA DE 2.5 METROS, MARQUISE FORA DE ESQUADRO, DEVERÁ SER CORRIGIDO CONFORME APONTAMENTOS.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>LOCAL VISIVELMENTE SUJO, FALTA LIMPEZA DE MATERIAL SEM USO, PORTÃO NÃO FOI PINTADO, MURO DO FUNDO NÃO ATENDE SUA ALTURA MÍNIMA DE 2.5 METROS, MARQUISE FORA DE ESQUADRO, DEVERÁ SER CORRIGIDO CONFORME APONTAMENTOS.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>
<p>Altitude: 15.850641 Longitude: -48.265810 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	<p>Altitude: 15.850657 Longitude: -48.268585 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM FUNDO DO LOTE</p>	<p>Foto: 027</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM CAIXA D'ÁGUA</p>	<p>Foto: 028</p>
<p>LOCAL VISIVELMENTE SUJO, FALTA LIMPEZA DE MATERIAL SEM USO, PORTÃO NÃO FOI PINTADO, MURO DO FUNDO NÃO ATENDE SUA ALTURA MÍNIMA DE 2.5 METROS, MARQUISE FORA DE ESQUADRO, DEVERÁ SER CORRIGIDO CONFORME APONTAMENTOS.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>ESPAÇO ESTÁ COM MUITO ENTULHO ACUMULADO, DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71







			
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM CAIXA D'ÁGUA	Foto: 029	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM CALHA	Foto: 030
ESPAÇO ESTÁ COM MUITO ENTULHO ACUMULADO, DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA.	Data: 08/08/2023	CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIAMENTO.	Data: 08/08/2023
			
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM CALHA	Foto: 031	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER - CRAM CALHA	Foto: 032
CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIAMENTO.	Data: 08/08/2023	CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIAMENTO.	Data: 08/08/2023



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71





 <p>Latitude: -15.960623 Longitude: -48.265745 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	 <p>Latitude: -15.960623 Longitude: -48.265745 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM CALHA</p>	<p>Foto: 033</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM CALHA</p>	<p>Foto: 034</p>
<p>CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIENTO.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIENTO.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>
 <p>Latitude: -15.960659 Longitude: -48.265739 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	 <p>Latitude: -15.960655 Longitude: -48.265734 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM CALHA</p>	<p>Foto: 035</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM CALHA</p>	<p>Foto: 036</p>
<p>CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIENTO.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIENTO.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>




PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



 <p>Latitude: -15 Longitude: -48,365,709 Tempo: 08-08-2023 Foto: CRAM</p>	 <p>Latitude: -15 Longitude: -48,365,709 Tempo: 08-08-2023 Foto: CRAM</p>		
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM CALHA</p>	<p>Foto: 037</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM CALHA</p>	<p>Foto: 038</p>
<p>CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIAMENTO.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIAMENTO.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>
 <p>Latitude: -15 Longitude: -48,365,709 Tempo: 08-08-2023 Foto: CRAM</p>	 <p>Latitude: -15 Longitude: -48,365,709 Tempo: 08-08-2023 Foto: CRAM</p>		
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM CALHA</p>	<p>Foto: 039</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM PINGADEIRA - PLATIBANDA</p>	<p>Foto: 040</p>
<p>CALHAS COM SUJAS, COM RESTOS DE MASSA. DEVERÁ SER PROVIDENCIADA A LIMPEZA PARA EVITAR ENTUPIAMENTO.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>	<p>NÃO FOI EXECUTADO O ACABAMENTO COM ARGAMASSA OU EQUIVALENTE NAS JUNTAS. DEVERÁ SER EXECUTADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES NA PLATIBANDA. TAMBÉM FOI CONSTATADO QUE A CANELETA DA PINGADEIRA ESTÁ OBSTRUIDA POR MASSA. DEVERÁ SER FEITA A LIMPEZA.</p>	<p>Data: 08/08/2023</p>



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



 <p>Altitude: 15.950662 Longitude: -48.265739 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	 <p>Altitude: 15.950587 Longitude: -48.263694 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM PINGADEIRA - PLATIBANDA	Foto: 041	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM PINGADEIRA - PLATIBANDA	Foto: 042
NÃO FOI EXECUTADO O ACABAMENTO COM ARGAMASSA OU EQUIVALENTE NAS JUNTAS. DEVERÁ SER EXECUTADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES NA PLATIBANDA. TAMBÉM FOI CONSTATADO QUE A CANELETA DA PINGADEIRA ESTÁ OBSTRUÍDA POR MASSA, DEVERÁ SER FEITA A LIMPEZA.	Data: 08/08/2023	NÃO FOI EXECUTADO O ACABAMENTO COM ARGAMASSA OU EQUIVALENTE NAS JUNTAS. DEVERÁ SER EXECUTADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES NA PLATIBANDA. TAMBÉM FOI CONSTATADO QUE A CANELETA DA PINGADEIRA ESTÁ OBSTRUÍDA POR MASSA, DEVERÁ SER FEITA A LIMPEZA.	Data: 08/08/2023
 <p>Altitude: 15.950662 Longitude: -48.265739 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	 <p>Altitude: 15.950661 Longitude: -48.265609 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA	Foto: 043	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA	Foto: 044
FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES: 1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS. 2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA. OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA. 3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO. 4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.	Data: 08/08/2023	FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES: 1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS. 2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA. OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA. 3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO. 4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.	Data: 08/08/2023

9




PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



 <p>Latitude: -15.950643 Longitude: -48.265561 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	 <p>Latitude: -15.950637 Longitude: -48.265561 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA	Foto: 045	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA	Foto: 046
FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES: 1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS. 2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA, OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA. 3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO. 4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.	Data: 08/08/2023	FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES: 1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS. 2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA, OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA. 3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO. 4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.	Data: 08/08/2023
 <p>Latitude: -15.950640 Longitude: -48.265648 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>	 <p>Latitude: -15.950677 Longitude: -48.265655 Tempo: 08-08-2023 Nota: CRAM</p>		
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA	Foto: 047	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA	Foto: 048
FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES: 1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS. 2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA, OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA. 3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO. 4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.	Data: 08/08/2023	FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES: 1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS. 2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA, OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA. 3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO. 4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.	Data: 08/08/2023








PREFEITURA MUNICIPAL

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO

CNPJ 00.097.857/0001-71



	
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA</p> <p>Foto: 049</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA</p> <p>Foto: 050</p>
<p>FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:</p> <p>1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS.</p> <p>2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA. OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA.</p> <p>3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO.</p> <p>4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.</p> <p>Data: 08/08/2023</p>	<p>FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:</p> <p>1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS.</p> <p>2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA. OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA.</p> <p>3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO.</p> <p>4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.</p> <p>Data: 08/08/2023</p>
	
<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA</p> <p>Foto: 051</p>	<p>CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM COBERTURA</p> <p>Foto: 052</p>
<p>FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:</p> <p>1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS.</p> <p>2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA. OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA.</p> <p>3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO.</p> <p>4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.</p> <p>Data: 08/08/2023</p>	<p>FOI VERIFICADO AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:</p> <p>1° FALTA A FIXAÇÃO EM PARAFUSO EM ALGUMAS DAS TELHAS.</p> <p>2° NÃO FOI SEGUIDO A NORMA TÉCNICA QUE REGE SOBRE A EXECUÇÃO DE COBERTURA. OBS: DEVERÁ SER FEITO A FIXAÇÃO NA SEGUNDA E QUINTA ONDA.</p> <p>3° FOI CONSTADO A TRINCA DE ALGUMAS DAS TELHAS, DEVERÁ SER CORRIGIDO.</p> <p>4° DEVERÁ SER FEITO A LIMPEZA DA COBERTURA.</p> <p>Data: 08/08/2023</p>



Thiago Tavares Viana
Chefe de Projetos e Convênios
Decreto n° 2.677/2022